

Wiederkehrende Prüfung von kraftbetriebenen Flurförderzeugen gem. FEM 4004

 Flurförderzeug Manitou ME315-48V

 Serien-Nr. 861921

	Sichtprüfung	Test/Messung	Bemerkung	Mängel beheben
Hubwerk:		✓		
Gabeln:				
Dicke am Gabelknick				
Bleibende Verformung				
Risse an Knick und Aufhängung				
Ketten:		✓		
Länge über mind. 6 Teilungen				
Fahrantrieb und Bremsen		✓		
Auspuffprüfung bei Dieselmotoren				
Betriebsbremse, Bremsleistung				
Parkbremse, Bremsleistung				
Bremsen an Deichsel				
Bremsssystem				
Räder und Reifen				
Fahrersitz und Bedienelemente		✓		
Fahrerrückhaltesystem				
Sitzbefestigung				
Lenksystem				
Bedienteile und Beschilderung				
Elektrische Ausrüstung		✓		
Batteriezustand				
Batteriebefestigung				
Batteriedaten				
Sitzschalter oder Abschaltvorrichtung				
Notausschalter				
Sicherheitstrennschalter				
Elektrische Verdrahtung				
Sicherheitsschalter an Deichsel				
Hydrauliksystem		✓		
Hubsystemabsenkttest				
Neigesystemschlechtest				
Leckagen und Beschädigungen				
Rahmen, Sicherheitsausrüstung		✓		
Befestigungspunkte				
Rahmen und Sicherheitsausrüstung				
Anhängerkupplung				
Bodenöffnungen bei Treibgasstaplern				
Haubenverriegelung				
Versch., Spezialausrüstungen		✓		
Beschilderung				
Bedienungsanleitung				
Anbaugeräte				
Zusatzausrüstungen				
Fahrzeuge mit hebb. Fahrerplatz				
Prüfliste des Herstellers				
Weitere Prüfungen				

 Unterschrift Prüfer: 

 Prüfdatum 28.04.2021
WINBER GmbH
SACHKUNDIGER
FINK Waldemar

Carl Heymanns Verlag

 Original (weiß) zum Verbleib im Prüfbuch
 Durchschrift (gelb) für den, der die Mängel beheben muss
 Durchschrift (rot) an