

DEKRA Automobil GmbH  
Wagnerstr. 10, 84508 Burgkirchen

DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Burgkirchen  
Wagnerstr. 10  
84508 Burgkirchen  
Telefon 08679 / 98286-0  
Fax 08679 / 98286-20  
E-Mail  
burgkirchen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Helmut Trenker  
Tel. direkt 08679 98286-13  
Tel. mobil 0171-5540241

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

FIN - **WVWZZZ3CZ9P026108**

Eigenfahrzeug Ihres Hauses

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

14.04.2021 um 15:00

DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Burgkirchen, Wagnerstr. 10, 84508 Burgkirchen

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 14.04.2021 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

---

### Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.04.2021 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch, durch Herrn Putnik. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 14.04.2021.

---

### Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 14.04.2021 um 15:00 Uhr durch Herrn Helmut Trenker bei DEKRA Automobil GmbH, Außenstelle Burgkirchen, Wagnerstr. 10, 84508 Burgkirchen, im Beisein von Herrn Putnik.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel.

---

### Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

---

### Besonderes

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt. Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 300 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- *Seitenwand hinten rechts*

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

---

### Fahrzeugbeschreibung

---

#### Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	15.09.2008
Zul.Besch. Teil I/Fz-Schein vom	29.07.2013

---

#### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2021
---------------	-----------

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	3C / Passat 2.0 TDI DPF Comfortline
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0603 / AEP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ3CZ9P026108
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	reflexsilber metallic (A7W)
Lackierung	Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO 4
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	206.953

Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 16 93 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 16 93 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 16 93 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	8 mm
rechts	215 / 55 R 16 93 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	8 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Außenspiegel rechts und links, elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchlademöglichkeit in der Rücksitzbank, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung elektrisch für Gepäckraum und Tankklappe, Geschwindigkeitsregelanlage, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Passat:, Heckscheibe heizbar, Komfortstartfunktion "Press & Drive" in Instrumententafel, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Mittelarmlehne hinten mit Ablagebox, Mittelarmlehne vorn, NichtraucherAusführung, Paket: "Licht und Sicht", Parkbremse elektronisch, Räder: Stahlräder (4) 6,5 J x 16, Räder: Tire Mobility Set, Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 3 Dreipunkt-Automatic-Gurte hinten, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatic-Gurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitzbezüge: Velours, Sitze: Fahrersitz höheneinstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Steckdose im Fond und Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe, Textilfußmatten vorn und hinten, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung grün, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

Außenspiegel elektrisch anklappbar, Klimaanlage "Climatronic" mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor, Lackierung: metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen) in Verbindung mit Polster Leder (WL1), Navigationssystem "RNS 510", mit MP3-Wiedergabefunktion, 4 x 20 Watt 8 Lautsprecher, Paket: "Business", RaucherAusführung, Räder: Leichtmetallräder (4) "Milwaukee" 7 J x 16

---

## Zustandsbeschreibung

---

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 18.10.2019 bei Kilometerstand 188.383.

---

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Bremsscheiben vorne verschlissen (Bild 13); Türgriffblende vorne links fehlt, erneuern (Bild 16); Motorkontrollleuchte (MIL) leuchtet permanent, Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Spoiler vorne unten verschrammt, erneuern; Heckschürze unten verschrammt, erneuern; Fahrzeug innen und aussen reinigen und aufbereiten; Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren (Bild 10); Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 5, 8, 9); Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 11, 17); Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 7); Seitenteil hinten links, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 6); Seitenteil hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 9); Lackvorbereitung;

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Helmut Trenker  
Dipl.-Ing. (FH)

---

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.